

## Presses à souder



- utilisation simple
- maniable
- poids faible
- jonction 60° + 90°

### Presses pour souder les bandes plastiques



#### Avantages:

- faible poids (selon tableau)
- faible encombrement
- mise en œuvre simple

#### Accessoires:

Presses sont livrées avec tous les accessoires nécessaires pour le jonctionnement:

- pistolet à air chaud
- dispositif de contrôle de température
- pompe à pied
- feuille de soudure
- tissu de verre textile teflonisé
- film adhésif avec empreinte à 60 ou 90 degrés pour découpe digitale

#### Caractéristiques techniques:

##### Largeurs de travail

Les largeurs de travail standard sont indiquées pour une jonction en biais à 60°.

- autres largeurs sur demande

Largeur de bande	Zone de chauffage max.
420 mm	700 mm
620 mm	900 mm
820 mm	1.200 mm
1.050 mm	1.400 mm
1.300 mm	1.700 mm

##### Les dimensions

Hauteur totale	240 mm
Largeur totale	175 mm
Longueur totale	Zone de chauffage max. + 270 mm

##### Poids pour largeurs standard

Zone de chauffage max.	kg
700 mm	25
900 mm	31
1.200 mm	41
1.400 mm	46
1.700 mm	56