

# Fertigungstoleranzen Stabgeflechtbandkurven

Breite		
Breite (mm)		Toleranz (+/- mm)
von	bis	
0	1.000	1
1.000	2.000	2

Innen- / Außenradius		
Radius (mm)		Toleranz (+/- mm)
von	bis	
0	1.000	2
1.000	2.000	3

Abmessung	Toleranz
Teilung	+/- 0.05 mm
Maschenlängen	+/- 0.5 mm
Abschlußösen („H-Maß“)	+/- 0.4 mm

